



## RAPPORTO

Riunione commissione del 01.12.2021, ore 18:30

Presenti:

Paganetti Claudio, Pini Luigi, Isidori Simone, Lafranchi Nicola, Lafranchi Nadir

MM 21/2021 - Richiesta di un credito di CHF 60'000.00 per la valutazione dello stato dei ponticelli presenti sul territorio comunale

I membri della commissione edilizia hanno analizzato l'esaustivo messaggio relativo all'analisi dello stato dei ponticelli e condividono sul principio di eseguire un controllo complessivo prima di definire delle priorità di intervento. La documentazione fotografica allegata permette a tutti i consiglieri di comprendere meglio la situazione.

Le decisioni di risanamento si auspica che vengano prese seguendo i seguenti criteri di scelta:

- rispetto norme di sicurezza del manufatto
- utilizzo dello stesso (passaggi di auto/pedoni)
- costo dell'intervento

La scelta dello studio d'ingegneria verrà fatta in base a competenze specifiche.

È importante notare che a livello cantonale vi è un progetto di rivalutazione dei canali che potrebbe incidere sulle scelte esecutive; prima di procedere si valuterà dunque ogni situazione specifica.

Si prende altresì atto che alcuni ponticelli risultano essere già stati risanati negli ultimi anni.

Sposando quindi il principio di prudenza che è necessario applicare in queste situazioni, la commissione preavvisa favorevolmente al messaggio in modo unanime.

Il presidente  
Lafranchi Nicola

Membri  
Pini Luigi  
Isidori Simone  
Lafranchi Nadir

Il segretario  
Paganetti Claudio