



Foto 1  
Tombinone sotto Pianturino con imbocco  
insufficiente - intervento 1



Foto 2  
Scorrimento acqua sulla strada  
- intervento 2



Foto 3  
Caditoia "saltata" dall'acqua, intervento 2



Foto 4  
Imbocco tombinone, intervento 3



*Foto 5  
Cedimento bordo a valle della strada,  
Intervento 4*



*Foto 6  
Caditoia funzionante senza coperchio*



*Foto 7  
Acqua che scavalca la bordura e finisce in strada*



*Foto 8  
Venuta d'acqua a monte della strada*




Foto 9  
Venute d'acqua da monte




Foto 10  
Venute d'acqua da monte



Foto 11  
Caditoia funzionante



Foto 12  
Scarico della caditoia foto 11



Foto 13  
Bordure divelte




Foto 14  
Acqua sulla strada  
Intervento 5 , rimozione bordure ed esecuzione guscia



Foto 15  
Strada con cedimento locale su ciglio valle




Foto 16  
Acqua proveniente dall'accesso Cassinei




Foto 17  
Acqua in strada proveniente dal sentiero Cassinei



Foto 18  
Acqua in strada proveniente dal sentiero Cassinei



Foto 19  
Acqua in strada proveniente dal sentiero Cassinei  
Intervento 6 con posa canaletta Ghisla



Foto 20  
Acqua in strada proveniente dal sentiero Cassinei



Foto 21  
Scarico a valle caditoia foto 20



Foto 22  
Fuoriuscita laterale da corso riale sopra Tombinone  
Intervento 7, pulizia riale sopra la strada manutenzione



Foto 23  
Intervento 7, fuoriuscita riale foto 22




Foto 24  
Intevento 2011, canaletta funzionante



Foto 25  
Intervento 2011, caditoia ostruita




Foto 26  
Interventi 2011,  
Sistemazione imbocco stradale tombinone





Foto 27  
Venute d'acqua da monte sullo spiazzo



Foto 28  
Tombinone capiente e funzionante




*Foto 29*  
*Venute d'acqua e bordure divelte*



*Foto 30*  
*Abbondanti venute d'acqua sulla strada*



*Foto 31*  
*Acqua in strada e imbocco nel tombinone*



*Foto 32*  
*Tombinone con imbocco e bordure divelte*



Foto 33  
Scorrimento acqua dietro la bordura



Foto 34  
Scorrimento acqua dietro la bordura,



Foto 35  
Scarico tombinone a valle



Foto 36  
Pozzo da scoprire, Intervento 13



Foto 37  
Scarico caditoia foto 36



Foto 38  
Caditoia



Foto 39  
Scarico caditoia foto 38




Foto 40  
Vista strada




Foto 41  
Acqua sulla strada




Foto 42  
Acqua sulla strada, inter



Foto 43  
Tombinone



Foto 44  
Tombinone



Foto 45  
Acqua sulla strada



Foto 46  
Inizio sentiero a monte



Foto 47  
Acqua sul piazzale



Foto 48  
Acqua sul piazzale



Foto 49  
Strada sopra la "Vigna"



Foto 50  
Strada sopra la "Vigna"



Foto 51  
Pozzo con drenaggio laterale



Foto 52  
Pozzo con scarico a valle (funzionante?)



Foto 53  
Canale di gronda esistente



Foto 54  
Canale di gronda esistente




Foto 55  
Pendio sopra strada




Foto 56  
Pendio sopra strada



Foto 57  
Tombinone sopra la "Vigna"




Foto 58  
Sbocco Tombinone foto 57



Foto 59  
Acqua sulla curva



Foto 60  
Caditoia sulla curva